

BUKTI BARU

Polsek Ciemas Polres Sukabumi Monitoring dan Cek TKP Bencana Alam Longsor di Ruas Jalan Provinsi Tamanjaya–Mekarsakti

Sukabumi - SUKABUMI.BUKTIBARU.COM

May 25, 2026 - 06:51



Polsek Ciemas Polres Sukabumi Monitoring dan Cek TKP Bencana Alam Longsor di Ruas Jalan Provinsi Tamanjaya–Mekarsakti

Sukabumi – Personel piket jaga Polsek Ciemas Polres Sukabumi melaksanakan monitoring sekaligus pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) bencana alam longsor yang terjadi di ruas Jalan Provinsi Tamanjaya–Mekarsakti tepatnya di

Tanjakan Cipecang, Desa Mekarsakti, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Minggu (24/05/2026) malam.

Kegiatan pengecekan dilakukan sekitar pukul 21.15 WIB setelah adanya laporan terjadinya longsor yang menutup badan jalan di wilayah tersebut. Dalam kegiatan tersebut, anggota piket jaga memastikan kondisi lokasi longsor sekaligus melakukan pemantauan situasi arus lalu lintas dan keamanan di sekitar area terdampak.

Akibat material longsor yang menutup seluruh badan jalan, akses kendaraan roda dua maupun roda empat untuk sementara tidak dapat melintas. Petugas juga mengimbau masyarakat dan pengguna jalan agar berhati-hati serta mencari jalur alternatif guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kapolsek Ciemas AKP Deni Miharja, S.H., M.H., mengatakan bahwa pihak kepolisian terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna penanganan lebih lanjut terhadap material longsor agar akses jalan dapat segera kembali normal.